

Ituiutaba, 17 de novembro de 2021.


OFÍCIO Nº 824/2021/SMOSU
REF.: Resposta ao Ofício 807/2021

Senhor Presidente,

Em resposta ao ofício 807/2021, referente à indicação CM/454/2021, de autoria do ilustre vereador Roberto Soares Dutra, informamos que a demanda solicitada foi repassada ao Departamento de Serviços Urbanos, para que inclua em planejamentos futuros.


Sem mais para o momento, agradecemos.


Atenciosamente,


Leticia de Castro Fernandes Garcia
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Exmo. Sr.
Renato Silva Moura
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba
Nesta.

Recb 18 / 11 / 21

NOME: 
Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Ofício: 807/2021
Referência: Solicitação (faz)
Presidência da Câmara

Ituiutaba, 07 de outubro de 2021.

Ilma. Senhora Secretária Interina,

Venho através deste, enviar cópia da Indicação CM/454/2021, em anexo, para sua devida apreciação de autoria do ilustre vereador Roberto Soares Dutra.

Aproveito para apresentar-lhes meus votos de máxima estima e consideração.

Atenciosamente,


Renato Silva Moura
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba

A/C

Ilma. Senhora Leticia de Castro Fernandes Garcia
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

NESTA.

22



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação Nº 454/2021

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho da Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as)**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação em Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de construir canaletas de escoamento de águas pluviais paralelas a Rua Maria Abadia Souza Marquez Esquina com a Rua Adelina Kruger de Andrade No Bairro: Lagoa Azul I.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária tendo em vista que o escoamento das águas pluviais na referida rua está prejudicado por um desnível no asfalto que ocorreu devido a um reparo que a SAE fez na rede de esgoto, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01), onde comprometeu o curso natural de escoamento das águas pluviais, ficando água empoçada, causando mau cheiro, acúmulo de detritos além de acelerar a deterioração do pavimento, gerando transtornos e inconvenientes aos moradores, veículos e pedestres que transitam pelo local.

Por entendermos que a construção de canaletas paralelas a rua Maria Abadia Souza Marquez no cruzamento com a rua Adelina Kruger de Andrade pode contribuir para melhorar o escoamento das águas pluviais e conseqüentemente resolver o problema relatado pelos moradores, é que entramos com a presente indicação para ser apreciada em plenário.

Sala das Sessões, 04 de Outubro de 2021.


Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 16 votos
favoráveis e 04 contrário(s).
04 / 10 / 2021
Presidente



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

EXPERIÊNCIA E TRABALHO

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Maria Abadia Souza Marquez esquina com a rua
Adelina Kruger de Andrade
Bairro: Lagoa Azul I

1º Foto: **Vista Frontal da Rua**


LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local indicado para Construção de Canaletas paralelas
ao sentido da rua para direcionar o escoamento das
águas pluviais



Rua: Maria Abadia Souza Marquez esquina com a rua
Adelina Kruger de Andrade
Bairro: Lagoa Azul I

1º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* O reparo realizado pela SAE na rede de esgoto ficou mais
alto que o nível da rua desviando o curso natural de escoamen-
to das águas pluviais



Rua: Maria Abadia Souza Marquez esquina com a rua
Adelina Kruger de Andrade
Bairro: Lagoa Azul I

1º Foto: **Vista Parcial da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* O reparo realizado pela SAE na rede de esgoto ficou mais
alto que o nível da rua desviando o curso natural de escoamen-
to das águas pluviais

YR