



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação N° 006/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, o estudo da possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico na Rua 06 entre as Avenidas 27 e 31 No Bairro: Centro.

JUSTIFICATIVA

Os moradores da Rua Seis, entre as Avenidas 27 e 31, relataram que a rua se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois o pavimento está com vários buracos ao longo desse trecho, que além de ter o potencial de causar acidentes, podem causar danos materiais aos veículos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01).

Portanto, Tal providência se faz necessária tendo em vista que o local, por sua natureza residencial e urbana carece de condições mínimas de urbanismo e trafegabilidade.

Sala das Sessões, em 01 de fevereiro de 2022.

Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 15 votos
favoráveis e 00 contrário(s).
01 / 02 / 2022
Presidente



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

EXPERIÊNCIA E TRABALHO

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Seis entre as Avenidas Vinte e Sete e Trinta e Um

Bairro: Centro

1º Foto: **Vista Parcial da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local indicado para Recapeamento Asfáltico



Rua: Seis entre as Avenidas Vinte e Sete e Trinta e Um

Bairro: Centro

2º Foto: **Vista Frontal da Rua**


LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local, além de ter o potencial de causar acidentes ou danos materiais aos veículos que circulam pelo local.



Rua: Seis entre as Avenidas Vinte e Sete e Trinta e Um

Bairro: Centro

3º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local, além de ter o potencial de causar acidentes ou danos materiais aos veículos que circulam pelo local.