

# CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

**Indicação N° 178/2022**

**Assunto: Reivindicação**

**Autor: Robertinho Auto Peças**

**Senhor Presidente,  
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, estude a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico na Rua Vander Rodrigues Borges entre as Ruas Cleonice França e Avenida Minas Gerais, no Bairro: Novo Tempo II.

### JUSTIFICATIVA

Os moradores do bairro Novo Tempo II relataram que a rua Vander Rodrigues Borges, entre as ruas Cleonice França e Avenida Minas Gerais se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois o pavimento da rua está com vários buracos ao longo desse trecho, que além de ter o potencial de causar acidentes, podem causar danos materiais aos veículos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Importante ressaltar que a referida rua possui uma grande movimentação de pessoas, que diariamente transitam pelo local. Portanto, Tal providência se faz necessária para evitar acidentes, tendo em vista que o local, é uma área residencial e de grande movimentação de pedestres e de veículos.

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2022.

**Roberto Soares Dutra**  
Vereador

Aprovado (a) por 12 votos  
favoráveis e 09 contrário(s).

23 / 05 / 2022

Presidente

**ANEXO - 01**  
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Pág. 001

**RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL**



Rua: Vander Rodrigues Borges entre as Ruas Cleonice França e Avenida Minas Gerais  
Bairro: Novo Tempo II

1º Foto: **Vista Frontal da Rua**

**LOCALIZAÇÃO (GPS):**

Coordenadas:  
Coordenadas:

**OBSERVAÇÕES:**

\* **Local indicado para Recapeamento Asfáltico**



Rua: Vander Rodrigues Borges entre as Ruas Cleonice França e Avenida Minas Gerais  
Bairro: Novo Tempo II


2º Foto: **Vista Frontal da Rua**

**LOCALIZAÇÃO (GPS):**

Coordenadas:  
Coordenadas:

**OBSERVAÇÕES:**

\* **População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua**



Rua: Vander Rodrigues Borges entre as Ruas Cleonice França e Avenida Minas Gerais  
Bairro: Novo Tempo II

3º Foto: **Vista Frontal da Rua**

**LOCALIZAÇÃO (GPS):**

Coordenadas:  
Coordenadas:

**OBSERVAÇÕES:**

\* **População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua**