

CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação N° 187/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica na Rua Dr. Darcí Furtado entre as Ruas Dr. Juquinha e Av. Marechal Deodoro, no Bairro São José.

JUSTIFICATIVA

No Bairro São José, ainda encontramos algumas ruas que foram esquecidas pelo poder público municipal, no que diz respeito a pavimentação asfáltica e captação de águas pluviais, onde diversos moradores dos arredores reclamam da falta de infraestrutura e das condições precárias de trafegabilidade conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Portanto, Tal providência se faz necessária tendo em vista que o local, por sua natureza residencial e urbana carece de condições mínimas de urbanismo e trafegabilidade, além de ser mais uma importante via de ligação entre os bairros São José e Santo Antônio.

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2022.

Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 10 votos
favoráveis e 00 contrário(s).

24/05/2022


Presidente

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Dr. Darcí Furtado entre as Ruas Dr Juquinha e Av. Marechal Deodoro
Bairro: São José

1º Foto: **Vista Aérea da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local indicado para Pavimentação Asfáltica: Rua Dr. Darcí Furtado - São José



Rua: Dr. Darcí Furtado entre as Ruas Dr Juquinha e Av. Marechal Deodoro
Bairro: São José

2º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata dificuldade de transitar em período de chuva e fortes enxurradas por não haver pavimentação e captação de águas pluviais nessa importante ligação entre os bairros São José e Santo Antônio



Rua: Dr. Darcí Furtado entre as Ruas Dr Juquinha e Av. Marechal Deodoro
Bairro: São José

3º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata dificuldade de transitar em período de chuva e fortes enxurradas por não haver pavimentação e captação de águas pluviais nessa importante ligação entre os bairros São José e Santo Antônio