



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação N° 327/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, estude a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico no cruzamento da Rua RD 44 Com A Rua RD 51, No Bairro: Residencial Drummond 2.

JUSTIFICATIVA

Os moradores do bairro Drummond 2 relataram que o cruzamento da rua RD 44 com a rua RD 51, se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois o pavimento da rua está com vários buracos ao longo desse trecho, que além de ter o potencial de causar acidentes, podem causar danos materiais aos veículos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Importante ressaltar que a referida rua possui uma grande movimentação de pessoas, que diariamente transitam pelo local. Portanto, Tal providência se faz necessária para evitar acidentes, tendo em vista que o local, é uma área residencial e de grande movimentação de pedestres e de veículos.

Sala das Sessões, em 27 de setembro de 2022.

**Roberto Soares Dutra
Vereador**

Aprovado (a) por 13 votos
favoráveis e 00 contrário(s).

27 / 09 / 2022

Presidente



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

EXPERIÊNCIA E TRABALHO

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: RD 44 Cruzamento com a Rua RD 51

Bairro: Residencial Drummond 2

1º Foto: **Vista Parcial Do Cruzamento**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Vários buracos ao longo desse trecho da Rua



Rua: RD 44 Cruzamento com a Rua RD 51

Bairro: Residencial Drummond 2

2º Foto: **Vista Frontal da Rua RD 51**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua



Rua: RD 44 Cruzamento com a Rua RD 51

Bairro: Residencial Drummond 2

3º Foto: **Vista Frontal da Rua RD 44**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua