



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação N° 338/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico da Rua Pará, No Bairro: Maria Vilela.

JUSTIFICATIVA

Os moradores do bairro Maria Vilela, em especial os que moram na rua Pará, relataram que a referida rua, se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois o pavimento da rua está com vários buracos, e o asfalto está se deteriorando, o que além de ter o potencial de causar acidentes, podem causar danos materiais aos veículos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Importante ressaltar que a referida rua possui uma grande movimentação de pessoas, que diariamente transitam pelo local. Portanto, Tal providência se faz necessária para evitar acidentes, tendo em vista que o local, é uma área residencial e de grande movimentação de pedestres e de veículos.

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2022.



Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 15 votos
favoráveis e 00 contrário(s).

10/10/2022

Presidente



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

EXPERIÊNCIA E TRABALHO
ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Pará

Bairro: Maria Vilela

1º Foto: **Vista Parcial da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* A rua indicada para Recapeamento asfáltico apresenta vários buracos ao longo do trecho



Rua: Pará

Bairro: Maria Vilela

2º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua



Rua: Pará

Bairro: Maria Vilela

3º Foto: **Vista Frontal da Rua RD 44**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua