

CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação N° 346/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, estude a possibilidade de realizar o CALÇAMENTO NO ENTORNO PÁTIO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA SAE E EXECUTAR OBRAS DE MELHORIAS PARA EVITAR O ESCOAMENTO DE LAMA E DETRITOS LEVADOS PELA ENXURRADA E DEPOSITADOS NA RUA EGÍDIO ALVES DE OLIVEIRA NO BAIRRO: LAGOA AZUL 2.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária tendo em vista que o escoamento das águas pluviais em períodos de chuva está ocasionando constantes transtornos aos moradores no entorno do reservatório de água da SAE, pois, a enxurrada está transportando lama e detritos e depositando no meio da rua Egídio Alves de Oliveira, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01).

Importante ressaltar que, em períodos de chuva, a falta de calçamento no entorno do pátio do reservatório de água da SAE está causando acúmulo de lama e detritos na via, impedindo o trânsito de veículos, além de acelerar a deterioração do pavimento, gerando transtornos e inconvenientes aos moradores, pedestres e veículos que transitam pelo local.

Por entendermos que a execução do calçamento e das obras de melhorias para o escoamento das águas pluviais, pode contribuir para melhorar a drenagem, e resolver os problemas que ocasionam diversos transtornos aos moradores dos arredores, é que entramos com a presente indicação para ser apreciada em plenário.

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2022

Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 12 votos
favoráveis e 02 contrário(s).
11 / 10 / 2022
Prenidante



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

EXPERIÊNCIA E TRABALHO
ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Egídio Alves de Oliveira

Bairro: Lagoa Azul 2

1º Foto: Vista Parcial da Rua


LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* O Pátio do reservatório de água da Sae necessita de calçamento e obras de melhorias para o escoamento de águas pluviais e evitar que a enxurrada deposite lama e detritos na rua, causando transtorno aos moradores dos arredores.



Rua: Egídio Alves de Oliveira

Bairro: Lagoa Azul 2

1º Foto: Vista Frontal da Rua

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Em períodos de chuva a enxurrada deposita lama e detritos ao longo da rua, causando transtornos aos moradores.



Rua: Egídio Alves de Oliveira

Bairro: Lagoa Azul 2

1º Foto: Vista Parcial do Pátio do Reservatório

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Em períodos de chuva a enxurrada deposita lama e detritos ao longo da rua, causando transtornos aos moradores.