



# CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

**Indicação N° 361/2022**

**Assunto: Reivindicação**

**Autor: Robertinho Auto Peças**

**Senhor Presidente,  
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos no cruzamento da Avenida Camilo Chaves com a Rotatória Da Praça José Moreira Gonçalves, no Bairro Platina.

### JUSTIFICATIVA

Os moradores do bairro Platina, em especial os que moram na Avenida Camilo Chaves, relataram que esse trecho da avenida, se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois o pavimento da avenida está com vários buracos no cruzamento com a rotatória da praça, e o asfalto está se deteriorando, o que além de ter o potencial de causar acidentes, podem causar danos materiais aos veículos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Importante ressaltar que a referida avenida possui uma grande movimentação de pessoas, que diariamente transitam pelo local. Portanto, Tal providência se faz necessária para evitar acidentes, tendo em vista que o local, é uma área residencial e de grande movimentação de pedestres e de veículos.

Sala das Sessões, em 25 de outubro de 2022

**Roberto Soares Dutra**  
Vereador

Aprovado (a) por 15 votos  
favoráveis e 00 contrário(s).

25 / 10 / 2022

Presidente



# CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**EXPERIÊNCIA E TRABALHO**

## ANEXO - 01

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

#### RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Cruzamento da Avenida Camilo Chaves com a Rotatória da Praça José Moreira Gonçalves  
Bairro: Platina

1º Foto: **Vista Frontal do Cruzamento**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:  
Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* **Local indicado para realização de operação Tapa Buracos**



Rua: Cruzamento da Avenida Camilo Chaves com a Rotatória da Praça José Moreira Gonçalves  
Bairro: Platina

2º Foto: **Vista Parcial**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:  
Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* **População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que passam por esse cruzamento**



Rua: Cruzamento da Avenida Camilo Chaves com a Rotatória da Praça José Moreira Gonçalves  
Bairro: Platina

3º Foto: **Vista Parcial do Cruzamento**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:  
Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* **População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que passam por esse cruzamento**