



**Indicação Nº 114/2023**  
**Assunto: Reivindicação**  
**Autor: Robertinho Auto Peças**

**Senhor Presidente,  
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico na Rua Jorge Jacob Yunes, partindo das proximidades do Nº 991 até o cruzamento com Avenida Quatorze e Rua Décima Quarta, no Setor Norte.

#### **JUSTIFICATIVA**

Os Moradores da Rua Jorge Jacob Yunes relataram que o trecho da rua nas proximidades do cruzamento com a Avenida Quatorze com a rua Décima Quarta, se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois o pavimento da rua está com vários buracos ao longo desse trecho, e o asfalto está se deteriorando, o que além de ter o potencial de causar acidentes, podem causar danos materiais aos veículos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Importante ressaltar que a referida rua possui uma grande movimentação de veículos e pessoas, que diariamente transitam pelo local que liga o Setor Norte ao Centro. Portanto, Tal providência se faz necessária para evitar acidentes, tendo em vista que o local, é uma área de grande movimentação de pedestres e de veículos.

Sala das Sessões, em 28 de março de 2023.

**Roberto Soares Dutra**  
**Vereador**

Aprovado (a) por 15 votos  
favoráveis e 00 contrário(s).  
28 / 03 / 2023  
Presidente



**CÂMARA**

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**EXPERIÊNCIA E TRABALHO**  
**ANEXO - 01**

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

### RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Jorge Jacobe Yunes próximo ao nº 991 até o cruzamento com a Avenida Quatorze e Rua Décima Quarta  
Bairro: Setor Norte

1º Foto: Vista Frontal da Rua

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* A rua indicada para Recapeamento asfáltico apresenta vários buracos ao longo desse trecho



Rua: Jorge Jacobe Yunes próximo ao nº 991 até o cruzamento com a Avenida Quatorze e Rua Décima Quarta  
Bairro: Setor Norte

2º Foto: Vista Parcial do Cruzamento

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua



Rua: Jorge Jacobe Yunes próximo ao nº 991 até o cruzamento com a Avenida Quatorze e Rua Décima Quarta  
Bairro: Setor Norte

3º Foto: Vista Parcial do Cruzamento

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua