



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**LEGISLATIVO  
FORTE e  
TRANSPARENTE.**

**Indicação Nº 230/2023**

**Assunto: Reivindicação**

**Autor: Robertinho Auto Peças**

**Senhor Presidente,  
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.


Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, que estude a possibilidade de realizar a RESTAURAÇÃO DA CALÇADA E DO GUARDA-CORPO sobre a galeria de águas pluviais existente na Avenida Hélio Ribeiro Finholdt, nas proximidades do Nº 1784 – Bairro: Central.


#### **JUSTIFICATIVA**

Os moradores da Avenida Hélio Ribeiro Finholdt no Bairro Central relataram que a calçada e o guarda-corpo existente sobre a galeria de águas pluviais na referida avenida, se encontram em péssimas condições de uso, conforme mostram as fotos em anexo (Anexo 01). Esta importante Avenida de nossa cidade, conta com um grande fluxo de veículos e pedestres que circulam pelo local diariamente, além do mais, devido ao relevo do local, em períodos de chuva um grande volume de água acumula na via e é direcionado e captado pela galeria existente no local, o que leva o Poder Público Municipal a dar cuidados especiais a manutenção da calçada e do guarda-corpo ali existente, com a finalidade de evitar desmoronamentos e queda de pedestres no córrego.

Por entendermos que a recuperação da calçada e do guarda-corpo da galeria, poderá aumentar a segurança dos pedestres usuários da avenida e dos moradores dos bairros vizinhos, que utilizam esta importante via pública é que entramos com a presente Indicação para ser apreciada no plenário.

Sala das Sessões, em 30 de maio de 2023.

  
**Roberto Soares Dutra**  
Vereador

Aprovado (a) por 12 votos  
favoráveis e 00 contrário(s).  
30 / 05 / 2023  
  
Presidente





# CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

EXPERIÊNCIA E TRABALHO

ANEXO - 01

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

### RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Avenida: Hélio Ribeiro Finholdt nas proximidades do nº 1784

Bairro: Central

1º Foto: **Vista Frontal da Calçada**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* Local indicado para Restauração da calçada e do Guarda-Corpo



Avenida: Hélio Ribeiro Finholdt nas proximidades do nº 1784

Bairro: Central

2º Foto: **Vista Frontal da Calçada**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* População relata péssimas condições de uso da calçada e do Guarda-Corpo, colocando em risco a segurança dos pedestres e usuários da via



Avenida: Hélio Ribeiro Finholdt nas proximidades do nº 1784

Bairro: Central

3º Foto: **Vista Parcial da Calçada/Guarda Corpo**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* População relata péssimas condições de uso da calçada e do Guarda-Corpo, colocando em risco a segurança dos pedestres e usuários da via