



CÂMARA
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**LEGISLATIVO
FORTE e
TRANSPARENTE.**

Indicação Nº 241/2023

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica na continuação da Alameda Presidente Vargas até o cruzamento com a Rua Milton Marchiori na altura do Nº 190, onde já se encontra pavimentado – na ligação do Bairro Bela Vista com o Setor Industrial Antônio Baduy.

JUSTIFICATIVA

Em alguns bairros de Ituiutaba, ainda encontramos algumas ruas que foram esquecidas pelo poder público municipal no que diz respeito a pavimentação asfáltica e captação de águas pluviais, onde diversos moradores dos arredores reclamam da falta de infraestrutura e das condições precárias de trafegabilidade conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Portanto, Tal providência se faz necessária tendo em vista que o local, por sua natureza residencial e urbana carece de condições mínimas de urbanismo e trafegabilidade, além de se tornar uma importante via de ligação do bairro Bela Vista ao Setor Industrial Antônio Baduy.

Sala das Sessões, em 19 de junho de 2023.

Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 14 votos
favoráveis e 00 contrário(s).
19 / 06 / 2023

Presidente



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

EXPERIÊNCIA E TRABALHO

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Continuação da Alameda Presidente Vargas até o cruzamento com a rua Milton Marchiori, na altura do nº 190

Divisa: Bairro Bela Vista/Setor Industrial Antônio Baduy
1º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local Indicado para Pavimentação Asfáltica



Rua: Continuação da Alameda Presidente Vargas até o cruzamento com a rua Milton Marchiori, na altura do nº 190

Divisa: Bairro Bela Vista/Setor Industrial Antônio Baduy
2º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata dificuldade de transitar em período de chuva e fortes enxurradas por não haver pavimentação e captação de águas pluviais na rua, além do acúmulo de entulhos no local.



Rua: Continuação da Alameda Presidente Vargas até o cruzamento com a rua Milton Marchiori, na altura do nº 190

Divisa: Bairro Bela Vista/Setor Industrial Antônio Baduy
3º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata dificuldade de transitar em período de chuva e fortes enxurradas por não haver pavimentação e captação de águas pluviais na rua