



CÂMARA
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**LEGISLATIVO
FORTE e
TRANSPARENTE.**

Indicação Nº 259/2023

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de realizar a RESTAURAÇÃO DA CALÇADA E DO GUARDA-CORPO SOBRE A GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS existente na Rua Antônio Domingos Franco, nas proximidades do Nº 08 – na divisa do Bairro Platina com o Centro.

JUSTIFICATIVA

Os moradores da Rua Antônio Domingos Franco na Divisa do Bairro Platina com o Centro, relataram que a calçada e o guarda-corpo existente sobre a galeria de águas pluviais na referida rua, se encontram em péssimas condições de uso, conforme mostram as fotos em anexo (Anexo 01). Esta importante rua de nossa cidade, conta com um grande fluxo de veículos e pedestres que circulam pelo local diariamente, além do mais, devido ao relevo do local, em períodos de chuva um grande volume de água acumula na via e é direcionado e captado pela galeria existente no local, o que leva o Poder Público Municipal a dar cuidados especiais à manutenção da calçada e do guarda-corpo ali existente, com a finalidade de evitar desmoronamentos e queda de pedestres no córrego.

Por entendermos que a recuperação da calçada e do guarda-corpo da galeria, poderá aumentar a segurança dos pedestres e dos moradores dos bairros vizinhos, que utilizam esta importante via pública é que entramos com a presente Indicação para ser apreciada no plenário.

Sala das Sessões, em 20 de junho de 2023.

Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 13 votos
favoráveis e 00 contrário(s).
20 / 06 / 2023
Presidente



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

EXPERIÊNCIA E TRABALHO

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Antônio Domingos Franco, nas proximidades do nº 08

Bairro: Divisa do Platina com o Centro

1º Foto: **Vista Parcial da Calçada/Guarda Corpo**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local indicado para Restauração da calçada e do Guarda-Corpo



Rua: Antônio Domingos Franco, nas proximidades do nº 08

Bairro: Divisa do Platina com o Centro

2º Foto: **Vista Frontal da Calçada**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata péssimas condições de uso da calçada e do Guarda-Corpo, colocando em risco a segurança dos pedestres e usuários da via



Rua: Antônio Domingos Franco, nas proximidades do nº 08

Bairro: Divisa do Platina com o Centro

3º Foto: **Vista Parcial da Calçada**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata péssimas condições de uso da calçada e do Guarda-Corpo, colocando em risco a segurança dos pedestres e usuários da via