

CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação N° 196/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, em ação conjunta com a EMMAG – Empresa Municipal de Mecanização Agrícola, que estude a possibilidade de construir uma nova ponte ou reformar em caráter de urgência a ponte localizada na Estrada Municipal na localidade denominada “Ponte Da Seringueira” - nos fundos do Bairro Nova Ituiutaba, sentido a estrada para o BASTO.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária tendo em vista que a referida ponte se encontra em condições precárias, apresentando risco iminente de queda, conforme mostra as fotos em anexo (Anexo 01), e essa estrada é o único acesso às várias comunidades rurais da região, o que contribui para aumentar o risco de acidente para as pessoas que circulam diariamente pelo local.

Por entendermos que a construção ou reforma da ponte na referida estrada rural pode contribuir para o escoamento dos itens produzidos nas propriedades rurais, além de facilitar o fluxo de veículos entre a cidade e as propriedades da comunidade e evitar que acidentes graves aconteçam é que entramos com a presente indicação para ser apreciada em plenário.

Sala das Sessões, em 30 de maio de 2022.

Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 12 votos
favoráveis e 00 contrário(s).

30 / 10 / 2022

Presidente

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Estrada Municipal da Seringueira sentido estrada para o Basto

Bairro: Fundos do Bairro Nova Ituiutaba

1º Foto: **Vista Frontal da Ponte**


LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

- * Local Indicado para Construção de uma Nova Ponte / Reformar em caráter de Urgência
- * Realizar a sinalização do local informando as condições da ponte e restringindo a passagem de veículos pesados



Estrada Municipal da Seringueira sentido estrada para o Basto

Bairro: Fundos do Bairro Nova Ituiutaba

1º Foto: **Vista Frontal da Parte Inferior da Ponte**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

- * População relata que a ponte está em condições precárias apresentando risco iminente de queda
- * Construção de uma Nova Ponte / Reforma em caráter de Urgência
- * Sinalizar / Restringir Veículos Pesados



Estrada Municipal da Seringueira sentido estrada para o Basto

Bairro: Fundos do Bairro Nova Ituiutaba

1º Foto: **Vista Frontal da Ponte / Estrada**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

- * População relata que a ponte está em condições precárias apresentando risco iminente de queda
- * Construção de uma Nova Ponte / Reforma em caráter de Urgência