



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação N° 204/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, em ação conjunta com a EMMAG – Empresa Municipal de Mecanização Agrícola, que estude a possibilidade de construir ou reformar em caráter de urgência o “mata-burro” localizado a aproximadamente mil metros da ponte denominada “PONTE DA SERINGUEIRA” - nos fundos do Bairro Nova Ituiutaba, Sentido a estrada para o Basto.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária tendo em vista que o referido “mata-burro” se encontra em condições precárias, apresentando risco iminente de acidentes, conforme mostra as fotos em anexo (Anexo 01), e essa estrada é o único acesso às várias comunidades rurais da região, o que contribui para aumentar o risco de acidentes para as pessoas que circulam diariamente pelo local.

Por entendermos que a construção ou a reforma do “mata-burro” na referida estrada rural pode contribuir para o escoamento dos itens produzidos nas propriedades rurais, além de facilitar o fluxo de veículos entre a cidade e as propriedades da comunidade e evitar que acidentes graves aconteçam é que entramos com a presente indicação para ser apreciada em plenário.

Sala das Sessões, em 06 de junho de 2022.

Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 11 votos
favoráveis e 02 contrário(s)
06 / 06 / 2022
Presidente

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Estrada Municipal da Seringueira sentido estrada para o Basto

Bairro: Fundos do Bairro Nova Ituiutaba

1º Foto: **Vista Frontal**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local Indicado para Construção ou Reforma do Mata Burro



Estrada Municipal da Seringueira sentido estrada para o Basto

Bairro: Fundos do Bairro Nova Ituiutaba

1º Foto: **Vista Frontal**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que o Mata Burro está em condições precárias, apresentando risco de provocar acidentes



Estrada Municipal da Seringueira sentido estrada para o Basto

Bairro: Fundos do Bairro Nova Ituiutaba

1º Foto: **Vista Lateral**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que o Mata Burro está em condições precárias, apresentando risco de provocar acidentes