

CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação N° 248/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.


Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que possibilite a instalação de um redutor de velocidade, com a devida sinalização prevista no CTB – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, na Rua Pastor Sebastião Pereira Da Silva nas proximidades do N° 359, no Bairro Nova Ituiutaba I.

JUSTIFICATIVA


Os moradores da Rua Pastor Sebastião Pereira da Silva, vem apresentando várias reclamações de que motoristas e motociclistas vem trafegando pela referida rua em alta velocidade, colocando em risco a vida de crianças, idosos e demais usuários da via, importante ressaltar que a mesma conta com um declive acentuado conforme mostram as fotos em anexo (Anexo 01), e por ser uma via com um forte declive, alguns motoristas e motociclistas passam pela via em alta velocidade, o que gera um alto risco de acidente aos moradores dos arredores.

Por entendermos que a instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas), poderá reduzir o risco de acidentes e aumentar a segurança dos usuários da via e dos moradores dos arredores é que entramos com a presente Indicação para ser apreciada em plenário.

Sala das Sessões, em 05 de julho de 2022.


Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 16 votos
favoráveis e 04 contrário(s).
05/07/2022
Presidente



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA


EXPERIÊNCIA E TRABALHO

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Pastor Sebastião Pereira da Silva na altura do nº 359

Bairro: Nova Ituiutaba I

1º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local indicado para construção de um Redutor de Velocidade



Rua: Pastor Sebastião Pereira da Silva na altura do nº 359

Bairro: Nova Ituiutaba I

2º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que motoristas e motociclistas trafegam em alta velocidade e a rua por apresentar um declive acentuado aumenta o risco de acidentes



Rua: Pastor Sebastião Pereira da Silva na altura do nº 359

Bairro: Nova Ituiutaba I

3º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que motoristas e motociclistas trafegam em alta velocidade e a rua por apresentar um declive acentuado aumenta o risco de acidentes