



**Indicação N° 169/2023**

**Assunto: Reivindicação**

**Autor: Robertinho Auto Peças**

**Senhor Presidente,  
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana**, que estude a possibilidade de realocar o PONTO DE ÔNIBUS existente no seguinte logradouro: na Avenida Jandiro Vilela Freitas, com a Rua Antônio Caetano Novais, no Bairro Guimarães.

#### **JUSTIFICATIVA**

Os comerciantes da Avenida Jandiro Vilela com a rua Antônio Caetano Novais, vem apresentando várias reclamações sobre a localização do ponto de ônibus existente na referida rua, o que ocorre é que a parada de ônibus para embarque e desembarque de passageiros ocorre muito próximo à esquina, praticamente embaixo do semáforo, o que causa uma obstrução no fluxo da avenida quando o ônibus sai do ponto e retorna para a via, conforme mostra as fotos em anexo (Anexo 01), e devido a uma grande circulação de veículos, gera obstrução na via com semáforo aberto e risco de ocorrer acidentes no local, principalmente nos horários de pico.

Por entendermos que a realocação do ponto de ônibus para outro local mais adequado, poderá reduzir a obstrução no trânsito, diminuir o risco de acidentes e aumentar a segurança dos usuários da via, dos comerciantes e moradores dos arredores é que entramos com a presente Indicação para ser apreciada no plenário.

Sala das Sessões, em 08 de maio de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Roberto Soares Dutra**  
Vereador

aprovado (a) por 12 votos  
favoráveis e 00 contrário(s).

08 de 05 de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Presidente



# CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**EXPERIÊNCIA E TRABALHO**

## ANEXO - 01

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

#### RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Av. Jandiro Vilela Freitas com a rua Antônio Caetano Novais  
Bairro: Guimarães


1º Foto: **Vista Frontal do Ponto de Ônibus**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:  
Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* Os Comerciantes da Av. Jandiro Vilela de Freitas relatam que a localização do ponto de ônibus próximo à esquina está causando obstrução no fluxo do trânsito quando o veículo parado retorna para via, causando risco de acidentes.



Rua: Av. Jandiro Vilela Freitas com a rua Antônio Caetano Novais  
Bairro: Guimarães

2º Foto: **Vista Frontal do Ponto de Ônibus**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:  
Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* Comerciantes do local pedem a realocação do Ponto de ônibus para outro local mais adequado



Rua: Av. Jandiro Vilela Freitas com a rua Antônio Caetano Novais  
Bairro: Guimarães

3º Foto: **Vista Frontal da Avenida**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:  
Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* Grande movimentação de veículos, pedestres e motociclistas, visto que a rua conta com uma igreja e alguns estabelecimentos comerciais