

Ituiutaba, 18 de agosto de 2021.


OFÍCIO Nº 604/2021/SMOSU
REF.: Resposta ao Ofício 336/2021

Senhor Presidente,

Em resposta ao ofício 336/2021, referente à indicação CM/172/2021, de autoria do ilustre vereador Roberto Soares Dutra, informamos que foi executada a manutenção do bueiro situado na Rua Pirapitinga, Bairro Marta Helena.


Sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,


Leticia de Castro Fernandes Garcia
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Recebido 20/08/21
NOME: Nayara Vilela de Carvalho
Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo

Exmo. Sr.
Renato Silva Moura
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba
Nesta.



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Ofício: 336/2021

Referência: Solicitação (faz)

Presidência da Câmara

Ituiutaba, 10 de maio de 2021.

Ilmo. Senhor Secretário,

Venho através deste, enviar cópia da Indicação CM/172/2021, em anexo, para sua devida apreciação de autoria do ilustre vereador Roberto Soares Dutra.

Aproveito para apresentar-lhes meus votos de máxima estima e consideração.

Atenciosamente,

Renato Silva Moura
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba

A/C

Ilmo. Senhor Vicente de Paula Fontoura Filho
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

NESTA.

OL



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação nº 172/2021

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho da Auto Peças

*Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as)*

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação em Plenário.

Sugere que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, que **REALIZE A SUBSTITUIÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO DO BUEIRO** situado na Rua Pirapitinga na altura do nº 545 esquina com a Avenida Allan Charley Bull, no Bairro Marta Helena.

JUSTIFICATIVA

Moradores da Rua Pirapitinga no bairro Marta Helena relataram a existência de um bueiro no local que está com a grade de proteção improvisada, colocando em risco crianças e idosos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Portanto, Tal providência se faz necessária para evitar acidentes, tendo em vista que o local, é uma área residencial e de grande movimentação de pedestres e de veículos.

Sala das Sessões, 03 de maio de 2021.

Roberto Soares Dutra

Vereador


Aprovado (a) por 15 votos
favoráveis e 0 contrário(s).

03/05/2021

Presidente

ANEXO - 01
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Rua Pirapitinga na altura do nº 545, esq. Com Av. Allan Charley Bull
Bairro: Marta Helena


1º Foto: **Vista Frontal do Bueiro**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local Indicado para Instalação da Grade de Proteção



Rua: Rua Pirapitinga na altura do nº 545, esq. Com Av. Allan Charley Bull
Bairro: Marta Helena


1º Foto: **Vista Frontal do Bueiro**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local Indicado para Instalação da Grade de Proteção



Rua: Rua Pirapitinga na altura do nº 545, esq. Com Av. Allan Charley Bull
Bairro: Marta Helena

1º Foto: **Vista Parcial do Bueiro**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Proteção improvisada com vergalhão

40