

CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação Nº 442/2021

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho da Auto Peças

Senhor Presidente,

Senhores (as) Vereadores (as)


O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação em Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize por meio da **Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade Urbana**, que estude a possibilidade de realizar a Repintura da Ciclo-Faixa e da Sinalização Horizontal da Avenida José João Dib.

JUSTIFICATIVA


A presente solicitação se faz necessária tendo em vista que a sinalização da ciclofaixa e a sinalização horizontal da Avenida José João Dib está apagada, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01), necessitando assim de restauração. As repinturas solicitadas, além de essenciais à organização do tráfego de veículos e de ciclistas, são de fundamental importância para contribuir com a prevenção de acidentes, além de propiciar maior segurança aos moradores e ciclistas que praticam atividades físicas no local.

Sala das Sessões, 28 de Setembro de 2021.


Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 17 votos
favoráveis e 02 contrário(s).


28.09.2021


Presidente

ANEXO - 01
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Avenida José João Dib

Bairro: Universitário

1º Foto: **Vista Parcial da Avenida**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* **Local indicado para repintura de Ciclo-Faixa e sinalização horizontal**



Rua: Avenida José João Dib

Bairro: Universitário

1º Foto: **Vista Frontal da Avenida**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* **Sinalização da ciclo-faixa e a sinalização horizontal da avenida estão se apagando e necessitam de repintura**



Rua: Avenida José João Dib

Bairro: Universitário

1º Foto: **Vista Frontal da Avenida**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:


OBSERVAÇÕES:

* **Sinalização da ciclo-faixa e a sinalização horizontal da avenida estão se apagando e necessitam de repintura**

412


EM ATENÇÃO A NOBRE
GERADOR SOBRE A SUA
REIVINDICAÇÃO, INFORMAMOS
QUE JÁ ESTÁ NO NOSSO
CRONOGRAMA PARA FAZER
O SERVIÇO DE PINTURA
NA CICLOVIA APÓS O
TÉRMINO DO SERVIÇO DA
SAG.

ITUIUTABA 08 Novembro/21


Gilmar Rodrigues Costa
Matrícula: 2372
Diretor DTTI

Recbi 08/11/21

Por: NAAY


Nayara Vilela de Carvalho
CPF 075.339.356-59
Assessor Legislativo