



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação N° 105/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico na Rua Araguaia entre a Avenida Allan Charley Bull e Rua Araras na divisa dos Bairros Platina e Marta Helena.

JUSTIFICATIVA

Os moradores do bairro Platina relataram que a rua Araguaia na divisa dos bairros Platina e Marta Helena, se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois o pavimento da rua está se deteriorando e com vários buracos ao longo desse trecho, que além de ter o potencial de causar acidentes, podem causar danos materiais aos veículos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Importante ressaltar que a referida rua faz a ligação entre os dois bairros, o que gera uma grande movimentação de pessoas, que diariamente transitam pelo local. Portanto, Tal providência se faz necessária para evitar acidentes e aumentar a segurança dos usuários da via, tendo em vista que o local, é uma área residencial e de grande movimentação de pedestres e veículos.

Sala das Sessões, em 11 de abril de 2022.

Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 19 votos
favoráveis e 02 contrário(s).

11 / 04 / 2022

Presidente

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Araguaia entre a Avenida Allan Charley Bull e a rua Araras

Bairro: Divisa dos Bairros Platina e Marta Helena

1º Foto: **Vista Parcial da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* **Local Indicado para Recapeamento Asfáltico**



Rua: Araguaia entre a Avenida Allan Charley Bull e a rua Araras

Bairro: Divisa dos Bairros Platina e Marta Helena

1º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* **População relata que o asfalto está se deteriorando e com vários buracos, o que dificulta a circulação pelo local além de ter o potencial de causar acidentes ou danos materiais aos veículos que circulam pelo local.**



Rua: Araguaia entre a Avenida Allan Charley Bull e a rua Araras

Bairro: Divisa dos Bairros Platina e Marta Helena

1º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* **População relata que o asfalto está se deteriorando e com vários buracos, o que dificulta a circulação pelo local além de ter o potencial de causar acidentes ou danos materiais aos veículos que circulam pelo local.**