



Indicação N° 082/2023

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, estude a possibilidade de realizar a revitalização da Praça Presidente Tancredo Neves, contemplando a reforma da calçada no entorno da praça, localizada entre as Ruas Trinta e Seis e Trinta e Oito - no Bairro Progresso.


JUSTIFICATIVA

Os moradores do bairro Progresso relataram que a Praça Presidente Tancredo Neves se encontra em péssimas condições de conservação e necessita urgentemente da atenção do poder público, principalmente no que diz respeito ao calçamento no entorno da praça que se encontra em grande parte deteriorado, conforme mostram as fotos em anexo (Anexo 01).

Com a revitalização dessa importante praça pública, podemos devolver à população um local que ofereça condições de prática de esportes e lazer, além de proporcionar um local para atividades recreativas e de convívio familiar, contemplando crianças, adultos e toda a comunidade de modo geral.

Por entendermos que a Revitalização da Praça e a reforma da calçada, poderá contribuir para oferecer um local adequado para a prática de esportes, atividades recreativas e de convívio social aos moradores do bairro Progresso e dos bairros vizinhos é que entramos com a presente Indicação para ser apreciada no plenário.

Sala das Sessões, em 14 de março de 2023.


Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 16 votos
favoráveis e 00 contrário(s).

14 / 03 / 2023


Presidente



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

EXPERIÊNCIA E TRABALHO

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Praça Presidente Tancredo Neves entre as Ruas 36 e 38

Bairro: Progresso

1º Foto: **Vista Parcial da Praça**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local indicado para Revitalização de Praça Pública contemplando a reforma da calçada no entorno da Praça, população relata que a praça se encontra em péssimas condições de conservação



Praça Presidente Tancredo Neves entre as Ruas 36 e 38

Bairro: Progresso

2º Foto: **Vista Parcial da Praça**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local indicado para Revitalização de Praça Pública contemplando a reforma da calçada no entorno da Praça, população relata que a praça se encontra em péssimas condições de conservação



Praça Presidente Tancredo Neves entre as Ruas 36 e 38

Bairro: Progresso

3º Foto: **Vista Parcial da Praça**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local indicado para Revitalização de Praça Pública contemplando a reforma da calçada no entorno da Praça, população relata que a praça se encontra em péssimas condições de conservação