



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**LEGISLATIVO  
FORTE e  
TRANSPARENTE.**

**Indicação N° 098/2023**

**Assunto: Reivindicação**

**Autor: Robertinho Auto Peças**

**Senhor Presidente,  
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana**, estude a possibilidade de instalação de uma rotatória, semáforo (ou outra solução técnica adequada ao local), com a devida sinalização prevista no CTB – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, na Avenida Dezesete na Altura do N° 2386, Cruzamento com a Rua João Martins de Andrade – No Bairro Platina..

#### **JUSTIFICATIVA**

Os comerciantes da Avenida Dezesete juntamente com moradores da Rua João Martins de Andrade, vem apresentando várias reclamações onde relatam dificuldades para atravessar a via de forma segura, e relatam que motoristas e motociclistas vem trafegando pela referida avenida em alta velocidade, colocando em risco a vida de crianças, idosos e demais usuários da via, visto que a mesma possui um grande fluxo de veículos conforme mostra as fotos em anexo (Anexo 01), e devido a essa grande circulação de veículos, alguns acidentes vem ocorrendo no local, principalmente nos horários de pico.

Por entendermos que a instalação de uma rotatória/semáforo no local (ou outra solução técnica adequada), poderá reduzir o número de acidentes e aumentar a segurança dos usuários da via e dos moradores dos arredores é que entramos com a presente Indicação para ser apreciada no plenário.

Sala das Sessões, em 20 de março de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Roberto Soares Dutra**  
Vereador

aprovado (a) por 14 votos  
favoráveis e 00 contrário(s).  
20 / 03 / 2023

Presidente  




# CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**EXPERIÊNCIA E TRABALHO**

## ANEXO - 01

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

#### RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Avenida 17 Cruzamento com a Rua João Martins de Andrade

Bairro: Platina

1º Foto: **Vista Parcial do Cruzamento**


#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* Local indicado para instalação de uma Rotatória / Semáforo ou outra solução técnica adequada para organizar o trânsito dos veículos que circulam pela avenida 17 e adentram a Rua João M. de Andrade



Avenida 17 Cruzamento com a Rua João Martins de Andrade

Bairro: Platina

2º Foto: **Vista Parcial do Cruzamento**


#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* População relata dificuldade ao atravessar a Avenida 17 de forma segura



Avenida 17 Cruzamento com a Rua João Martins de Andrade

Bairro: Platina

3º Foto: **Vista Parcial do Cruzamento**

#### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

#### OBSERVAÇÕES:

\* População relata dificuldade ao atravessar a Avenida 17 de forma segura