



Diretoria-Geral
Assessoria Parlamentar
Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A - Bairro Asa Norte | CEP 70040-902
Brasília/DF | Telefone: (61) 3315-4929/4907

Ofício nº 5783/2019/ASPAR/GAB - DG/DNIT SEDE-DNIT

Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor
ODEEMES BRAZ DOS SANTOS
Presidente
Câmara Municipal de Ituiutaba
Praça Cônego Ângelo, s/nº - Caixa Postal 411
38.300-146 – Ituiutaba/MG

Referência: **Ofício: 969/2018**
Assunto: **Requerimento CM/130/2018.**

Senhor Presidente,

1. Versa o presente expediente sobre o Requerimento CM/130/2018, de autoria do Vereador Pastor Amaury, o qual solicita a realização de roçada no canteiro e nas margens da BR-365/MG, no perímetro urbano do Município de Ituiutaba.
2. A esse respeito, informo que o segmento em questão se encontra sem contrato de conserva. Entretanto, a Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais está providenciando um PATO (Plano Anual de Trabalho e Orçamento), visando à contratação de empresa para execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação), o que inclui a realização de serviços de roçada, conforme processo 50606.007193/2018-16.

Documentos anexos: I - Despacho / SRE - MG/UL - Prata - MG (2591709);
II - Despacho / SRE - MG/NAA - MG (2598679).

Respeitosamente,

ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS FILHO
Diretor-Geral



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Leite dos Santos Filho**, Diretor-Geral, em 12/02/2019, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2604636** e o código CRC **558C2AFE**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50600.026580/2018-10

SEI nº 2604636

Arquive - se
19 / 02 / 2019

Presidente



Câmara

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

COMPROMISSO COM O CIDADÃO

Ofício: 969/2018

Referência: Solicitação (faz)

Presidência da Câmara



Ituiutaba, 05 de dezembro de 2018.

Ilmo. Senhor Diretor,

Venho através deste, enviar cópia do Requerimento CM/130/2018, em anexo, para sua devida apreciação de autoria do ilustre vereador Pastor Amaury.

Aproveito para apresentar-lhes meus votos de máxima estima e consideração.

Atenciosamente,


Odeemes Braz dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba

A/C

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Quadra 03 Lote A Setor de Autarquias Norte

Ed. Núcleo dos Transportes.

Brasília/DF | CEP: 70040-902



Câmara Municipal de Ituiutaba

Telefone: (34) 3268-2011

Praça Cônego Ângelo, s/n.º - Caixa Postal, 411
ITUIUTABA - MINAS GERAIS - CEP 38300-146

A/C
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Quadra 03 Lote A Setor de Autarquias Norte
Ed. Núcleo dos Transportes.
Cep:70040-902
Brasília/DF

Correios REGISTRADO URGENTE Registered priority		PESO (kg) weight 3,4
Recebido	AR	MP
Assinatura	Doc.	

JT 61628758 5 BR





Despacho / SRE - MG/UL - Prata - MG

Processo nº 50600.026580/2018-10

Ao NAA - MG

1. Quanto a solicitação da Câmara Municipal de Ituiutaba, referente à manutenção da rodovia BR-365/MG . Informamos que o segmento em questão se encontra sem contrato de manutenção. O DNIT está fazendo análise de novo processo de licitação.

Atenciosamente,

Prata/MG, 08 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Régio Augusto Gouveia Franco, Engenheiro**, em 08/02/2019, às 11:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2591709** e o código CRC **B2DDDFC5**.



Despacho / SRE - MG/NAA - MG

Processo nº 50600.026580/2018-10

À ASPAR

Trata-se de pleito da Câmara Municipal de Ituiutaba para que seja realizada roçada na rodovia BR-365/MG, no perímetro urbano daquele município.

Conforme despacho 2591709 da UL Prata, o segmento se encontra sem contrato de manutenção.

Em complementação às informações prestadas pela UL, informamos que esta SREMG está providenciando um PATO, conforme processo 50606.007193/2018-16.

Atenciosamente,

Belo Horizonte/MG, 11 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Claudio de Oliveira Ribas, Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes**, em 11/02/2019, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2598679** e o código CRC **1A89BE12**.