

CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação N° 066/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretária Municipal Obras e Serviços Urbanos**, estude a possibilidade de realizar a restauração da calçada e do guarda-corpo sobre a galeria de águas pluviais existente na Avenida Prof. José Vieira de Mendonça, na altura do N° 720 e N° 853 – Bairro Novo Mundo.

JUSTIFICATIVA

Os moradores da Avenida Prof. José Vieira de Mendonça no Bairro Novo Mundo relataram que a calçada e o guarda-corpo existente sobre a galeria de águas pluviais na referida avenida, se encontram em péssimas condições de uso, conforme mostram as fotos em anexo (Anexo 01). Esta importante Avenida de nossa cidade, conta com um grande fluxo de veículos e pedestres que circulam pelo local diariamente, além do mais, devido ao relevo do local, em períodos de chuva um grande volume de água acumula na via e é direcionado e captado pela galeria existente no local, o que leva o Poder Público Municipal a dar cuidados especiais a manutenção da calçada e do guarda-corpo ali existente, com a finalidade de evitar desmoronamentos e queda de pedestres no córrego.

Por entendermos que a recuperação da calçada e do guarda-corpo da galeria, poderá aumentar a segurança dos pedestres usuários da avenida e dos moradores dos bairros vizinhos, que utilizam esta importante via pública é que entramos com a presente Indicação para ser apreciada no plenário.

Sala das Sessões, em 21 de março de 2022.


Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 12 votos
favoráveis e 00 contrário(s).

21/03/2022

Presidente



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

EXPERIÊNCIA E TRABALHO

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Av. Prof. José Vieira de Mendonça na altura do nº 720 e nº 853

Bairro: Novo Mundo

1º Foto: **Vista Frontal da Avenida**


LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local indicado para Restauração da calçada e do Guarda-Corpo



Rua: Av. Prof. José Vieira de Mendonça na altura do nº 720 e nº 853

Bairro: Novo Mundo

2º Foto: **Vista Frontal do Guarda-Corpo**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata péssimas condições de uso da calçada e do Guarda-Corpo, colocando em risco a segurança dos pedestres e usuários da via



Rua: Av. Prof. José Vieira de Mendonça na altura do nº 720 e nº 853

Bairro: Novo Mundo

3º Foto: **Vista Parcial da Avenida**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata péssimas condições de uso da calçada e do Guarda-Corpo, colocando em risco a segurança dos pedestres e usuários da via