



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação N° 152/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica (ou calçamento com paralelepípedo) da continuação da Rua 25, até as proximidades do CÓRREGO PIRAPITINGA na altura do N° 3131 - Centro.

JUSTIFICATIVA

No Centro de Ituiutaba, nas proximidades do córrego pirapitinga ainda encontramos algumas ruas que foram esquecidas pelo poder público municipal, no que diz respeito a pavimentação e captação de águas pluviais, onde diversos moradores dos arredores reclamam da falta de infraestrutura e das condições precárias de trafegabilidade conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Portanto, Tal providência se faz necessária tendo em vista que o local, por sua natureza residencial e urbana carece de condições mínimas de urbanismo e trafegabilidade.

Sala das Sessões, em 09 de maio de 2022.

Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 17 votos
favoráveis e 01 contrário(s).

09 / 05 / 2022

Presidente

ANEXO - 01
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Vinte e Cinco na Altura do nº 3131

Bairro: Centro

1º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local Indicado para Pavimentação ou calçamento com paralelepípedo



Rua: Vinte e Cinco na Altura do nº 3131

Bairro: Centro

2º Foto: **Vista Parcial da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata dificuldade de transitar em período de chuva e fortes enxurradas por não haver captação de águas pluviais



Rua: Vinte e Cinco na Altura do nº 3131

Bairro: Centro

3º Foto: **Vista Parcial da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata dificuldade de transitar em período de chuva e fortes enxurradas por não haver captação de águas pluviais