



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Remove Marca d'água



Wondershare
PDFelement

Indicação N° 272/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, estude a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico na Rua Dezesesseis entre a Avenida Minas Gerais e Avenida Quarenta e Nove, no Bairro: Santa Maria.

JUSTIFICATIVA

Os moradores do bairro Santa Maria relataram que a rua dezesseis, entre a avenida minas gerais e a quarenta e nove, se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois o pavimento da rua está com vários buracos ao longo desse trecho, que além de ter o potencial de causar acidentes, podem causar danos materiais aos veículos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Importante ressaltar que a referida rua possui uma grande movimentação de pessoas, que diariamente transitam pelo local. Portanto, Tal providência se faz necessária para evitar acidentes, tendo em vista que o local, é uma área residencial e de grande movimentação de pedestres e de veículos.

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2022.



Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 15 votos
favoráveis e 00 contrário(s).
09 / 08 / 2022

Presidente



ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Dezesesseis entre a Avenida Minas Gerais e Avenida Quarenta e Nove
Bairro: Santa Maria

1º Foto: **Vista Parcial da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* **Vários buracos ao longo desse trecho da Rua**

Rua: Dezesesseis entre a Avenida Minas Gerais e Avenida Quarenta e Nove
Bairro: Santa Maria

2º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* **População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua**

Rua: Dezesesseis entre a Avenida Minas Gerais e Avenida Quarenta e Nove
Bairro: Santa Maria

3º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* **População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua**