



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

Indicação N° 311/2022

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico na Avenida Sete entre as Ruas Trinta e Seis e Trinta e Oito, no Bairro: Progresso.

JUSTIFICATIVA

Os moradores e comerciantes do bairro Progresso relataram que a avenida sete, entre as ruas trinta e seis e trinta e oito, se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois o pavimento da rua está com vários buracos ao longo desse trecho, que além de ter o potencial de causar acidentes, podem causar danos materiais aos veículos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Importante ressaltar que a referida rua possui uma grande movimentação de pessoas, que diariamente transitam pelo local. Portanto, Tal providência se faz necessária para evitar acidentes, tendo em vista que o local, é uma área de grande movimentação de pedestres e de veículos.

Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2022.

Roberto Soares Dutra
Vereador

Provado (a) por _____
favoráveis e _____ contrário(s).

13/09/2022

Presidente

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Avenida Sete entre as Ruas Trinta e Seis e Trinta e Oito
Bairro: Progresso

1º Foto: **Vista Parcial da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* O Local indicado para recapeamento está com o asfalto se deteriorando e com vários buracos ao longo desse trecho



Rua: Avenida Sete entre as Ruas Trinta e Seis e Trinta e Oito
Bairro: Progresso

2º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua



Rua: Avenida Sete entre as Ruas Trinta e Seis e Trinta e Oito
Bairro: Progresso

3º Foto: **Vista Parcial da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua