

Indicação N° 349/2022 Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

Senhor Presidente, Senhores (as) Vereadores (as):

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, estude a possibilidade de realizar o Recapeamento Asfáltico da Rua Pedro Alves Vilela ente as Ruas Belém e a Rua Rio Grande do Norte, no Bairro: Maria Vilela.

### **JUSTIFICATIVA**

Os moradores do bairro Maria Vilela, em especial os que moram na rua Pedro Alves Vilela entre as ruas Belém e a rua Rio Grande do Norte, relataram que esse trecho, se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois o pavimento da rua está com vários buracos ao longo desse trecho, e o asfalto está se deteriorando, o que além de ter o potencial de causar acidentes, podem causar danos materiais aos veículos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Importante ressaltar que a referida rua possui uma grande movimentação de pessoas, que diariamente transitam pelo local. Portanto, Tal providência se faz necessária para evitar acidentes, tendo em vista que o local, é uma área residencial e de grande movimentação de pedestres e de veículos.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2022

Roberto Soares Dutra Vereador

Aprovado (a) por 12 votos favoráveis e od contrário(s).

Presidente



# EXPERIÊNCIA E TRABALHO ANEXO - 01

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

# RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Pedro Alves Vilela entre a rua Belém e Rio Grande do

Norte

Bairro: Maria Vilela

1º Foto: Vista Parcial da Rua

## LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas: Coordenadas:

## **OBSERVAÇÕES:**

\* A rua indicada para Recapeamento asfáltico apresenta vários buracos ao longo desse trecho



Rua: Pedro Alves Vilela entre a rua Belém e Rio Grande do

Norte

Bairro: Maria Vilela

2º Foto: Vista Frontal da Rua

### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas: Coordenadas:

### **OBSERVAÇÕES:**

\* População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua



Rua: Pedro Alves Vilela entre a rua Belém e Rio Grande do

Norte

Bairro: Maria Vilela

3º Foto: Vista Frontal da Rua

### LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas: Coordenadas:

# **OBSERVAÇÕES:**

\* População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que transitam por esse trecho da rua