

# CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Cidadania, Transparência e Trabalho

**Indicação N° 353/2022**

**Assunto: Reivindicação**

**Autor: Robertinho Auto Peças**

**Senhor Presidente,  
Senhores (as) Vereadores (as):**


O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos**, que estude a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos no cruzamento da Avenida Camilo Chaves com a Avenida Dezesete, no Bairro Platina.

### JUSTIFICATIVA

O presente pedido vem de encontro as diversas reivindicações dos comerciantes e dos moradores do bairro Platina que relataram que o cruzamento da Avenida Camilo Chaves com a Avenida Dezesete se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, pois o pavimento da rua está se deteriorando e com vários buracos ao longo da travessia da rua, que além de ter o potencial de causar acidentes, podem causar danos materiais aos veículos que circulam pelo local, conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Importante ressaltar que a referida rua possui uma grande movimentação de pessoas, que diariamente transitam pelo local. Portanto, Tal providência se faz necessária para evitar acidentes, tendo em vista que o local, é uma área composta por comércios e residências e de grande movimentação de pedestres e veículos.

Sala das Sessões, em 24 de outubro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**Roberto Soares Dutra**  
Vereador

Aprovado (a) por 14 votos  
favoráveis e 00 contrário(s).

24 / 10 / 2022

\_\_\_\_\_  
Presidente





**CÂMARA**

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**EXPERIÊNCIA E TRABALHO**

**ANEXO - 01**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Pág. 001

**RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL**



Rua: Cruzamento da Avenida Camilo Chaves com a Avenida Dezessete  
Bairro: Platina

1º Foto: **Vista Frontal do Cruzamento**

**LOCALIZAÇÃO (GPS):**

Coordenadas:  
Coordenadas:

**OBSERVAÇÕES:**

\* **Local Indicado para realização de operação Tapa Buracos**



Rua: Cruzamento da Avenida Camilo Chaves com a Avenida Dezessete  
Bairro: Platina

2º Foto: **Vista Parcial**

**LOCALIZAÇÃO (GPS):**

Coordenadas:  
Coordenadas:

**OBSERVAÇÕES:**

\* **População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que passam por esse cruzamento**



Rua: Cruzamento da Avenida Camilo Chaves com a Avenida Dezessete  
Bairro: Platina

3º Foto: **Vista Parcial do Cruzamento**

**LOCALIZAÇÃO (GPS):**

Coordenadas:  
Coordenadas:

**OBSERVAÇÕES:**

\* **População relata que o asfalto está cheio de buracos o que dificulta a circulação pelo local e aumenta o risco de acidentes e de danos materiais aos veículos que passam por esse cruzamento**