



CÂMARA
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**LEGISLATIVO
FORTE e
TRANSPARENTE.**

Indicação N° 199/2023
Assunto: Reivindicação
Autor: Robertinho Auto Peças

Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, que estude a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica na continuação da Avenida Jacarandás entre a Rua Tamboril até o cruzamento com a Rua José Rodrigues Furtado na altura do N° 49-A, onde já se encontra pavimentado, Bairro: Monte Verde.

JUSTIFICATIVA

Em alguns bairros de Ituiutaba ainda encontramos algumas ruas que foram esquecidas pelo poder público municipal, no que diz respeito a pavimentação asfáltica e captação de águas pluviais, onde diversos moradores dos arredores reclamam da falta de infraestrutura e das condições precárias de trafegabilidade conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Portanto, Tal providência se faz necessária tendo em vista que o local, por sua natureza residencial e urbana carece de condições mínimas de urbanismo e trafegabilidade.

Sala das Sessões, em 22 de maio de 2023.

Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 14 votos
favoráveis e 00 contrário(s).
22 / 05 / 2023
Presidente

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Continuação da Avenida Jacarandás entre a rua Tamboril até o cruzamento com a rua José Rodrigues Furtado, próximo ao nº 49-A
Bairro: Monte Verde
1º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local Indicado para Pavimentação Asfáltica



Rua: Continuação da Avenida Jacarandás entre a rua Tamboril até o cruzamento com a rua José Rodrigues Furtado, próximo ao nº 49-A
Bairro: Monte Verde
2º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata dificuldade de transitar em período de chuva e fortes enxurradas por não haver pavimentação e captação de águas pluviais na rua



Rua: Continuação da Avenida Jacarandás entre a rua Tamboril até o cruzamento com a rua José Rodrigues Furtado, próximo ao nº 49-A
Bairro: Monte Verde
3º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata dificuldade de transitar em período de chuva e fortes enxurradas por não haver pavimentação e captação de águas pluviais na rua