



CÂMARA
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**LEGISLATIVO
FORTE e
TRANSPARENTE.**

Indicação Nº 211/2023

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.

Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, que estude a possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica na continuação da Rua Jatobá até o cruzamento com a Rua Aroeira na altura do Nº 57, onde já se encontra pavimentado, Bairro: Monte Verde.

JUSTIFICATIVA

Em alguns bairros de Ituiutaba ainda encontramos algumas ruas que foram esquecidas pelo poder público municipal, no que diz respeito a pavimentação asfáltica e captação de águas pluviais, onde diversos moradores dos arredores reclamam da falta de infraestrutura e das condições precárias de trafegabilidade conforme mostram as fotos em anexo. (Anexo 01). Portanto, Tal providência se faz necessária tendo em vista que o local, por sua natureza residencial e urbana carece de condições mínimas de urbanismo e trafegabilidade.

Sala das Sessões, em 29 de maio de 2023.


Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 16 votos
favoráveis e 00 contrário(s).

29 / 05 / 2023

Presidente



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

EXPERIÊNCIA E TRABALHO

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Continuação da Rua Jatobá até o cruzamento com a rua Aroeira, próximo ao nº 57
Bairro: Monte Verde


1º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* **Local Indicado para Pavimentação Asfáltica**



Rua: Continuação da Rua Jatobá até o cruzamento com a rua Aroeira, próximo ao nº 57
Bairro: Monte Verde


2º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* **População relata dificuldade de transitar em período de chuva e fortes enxurradas por não haver pavimentação e captação de águas pluviais na rua**



Rua: Continuação da Rua Jatobá até o cruzamento com a rua Aroeira, próximo ao nº 57
Bairro: Monte Verde

3º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:
Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* **População relata dificuldade de transitar em período de chuva e fortes enxurradas por não haver pavimentação e captação de águas pluviais na rua**