



CÂMARA
MUNICIPAL DE ITUIUTABA

**LEGISLATIVO
FORTE e
TRANSPARENTE.**

Indicação N° 268/2023

Assunto: Reivindicação

Autor: Robertinho Auto Peças

**Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as):**

O vereador abaixo assinado, no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário.


Que o Poder Executivo Municipal de Ituiutaba, viabilize, por meio da **Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana**, que estude a possibilidade de refazer a SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, conforme prevista no CTB – Código de Trânsito Brasileiro, na Rua Aristides Naves Carneiro no cruzamento com a Avenida Jacarandás – Bairro: Alvorada.

JUSTIFICATIVA

O cruzamento da Rua Aristides Naves Carneiro no cruzamento com a Avenida Jacarandás apresenta um grande fluxo de veículos, conforme mostra as fotos em anexo (Anexo 01), pois este importante cruzamento dá acesso ao Centro de Controle de Zoonoses e à BR-365, e devido à grande circulação de veículos, alguns acidentes vem ocorrendo no local, principalmente nos horários de pico.

Por entendermos que ao refazer a sinalização no local, o poder público poderá contribuir para organizar o trânsito, reduzir o número de acidentes e aumentar a segurança dos usuários da avenida, é que entramos com a presente Indicação para ser apreciada no plenário.

Sala das Sessões, em 26 de junho de 2023.


Roberto Soares Dutra
Vereador

Aprovado (a) por 13 votos
favoráveis e 00 contrário(s).
26/06/2023
Presidente



CÂMARA

MUNICIPAL DE ITUIUTABA

EXPERIÊNCIA E TRABALHO

ANEXO - 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Pág. 001

RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO LOCAL



Rua: Aristides Naves Carneiro cruzamento com a Av. Jacarandás

Bairro: Alvorada

1º Foto: **Vista Frontal da Rua**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* Local indicado para refazer a sinalização Horizontal e Vertical



Rua: Aristides Naves Carneiro cruzamento com a Av. Jacarandás

Bairro: Alvorada

2º Foto: **Vista Frontal da Avenida**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que acidentes vem ocorrendo com frequência, ocasionando danos materiais e riscos à integridade física dos usuários dessa importante via pública



Rua: Aristides Naves Carneiro cruzamento com a Av. Jacarandás

Bairro: Alvorada

3º Foto: **Vista Frontal da Rua sentido BR-365**

LOCALIZAÇÃO (GPS):

Coordenadas:

Coordenadas:

OBSERVAÇÕES:

* População relata que acidentes vem ocorrendo com frequência, ocasionando danos materiais e riscos à integridade física dos usuários dessa importante via pública